

1 Traitement Corona avec **une Station SpotTEC** pour améliorer la tenue de la peinture.

SpotTEC

2 Avant impression dépoussiérage du film par **Statik Air 09** afin d'avoir une qualité parfaite sans pétouilles.

Static Air 09



Générateur EN SL LC

3 Décharge du film par **Barre d'Ionisation EIVS** pour ne pas avoir de déviation du jet d'encre au moment de l'impression.

Barre d'Ionisation Haut Rendement EIVS

Générateur EN SL LC

amg **solution**

Parc Innolin
5 Rue du Golf
33700 MERIGNAC
Tel 05.57.34.14.80
Fax 05.57.34.15.05

www.amg-solution.com
e.mail : contact@amg-solution.com