

1 Traitement Corona avec **une Station SpotTEC** pour améliorer la tenue du flocage.

SpotTEC





- 2 Décharge du support par des **Barres de Ionisation Haut Rendement EIVS** avant qu'il reçoive le flocage de façon à avoir une répartition homogène de la couche.

Barre de ionisation haut rendement EIVS




Générateur EN SL LC



- 3 Nettoyage de la surface après flocage avec aspiration du surplus par **Statik Air 09** .

Statik Air 09



Générateur EN SL LC



amg solution

Parc Innolin
5 Rue du Golf
33700 MERIGNAC
Tel 05.57.34.14.80
Fax 05.57.34.15.05

www.amg-solution.com
e.mail : contact@amg-solution.com